

**Valmistuneet työt**

Pihan kaiteet  
Porrashuoneen verkkoseinä  
Invaluiska  
Alakattotyöt  
Kodinkoneiden asennus  
Ulkovalaisimet

**Meneillään olevat työt**

LVISA-työt  
Laatoitustyöt 98%  
Maalaustyöt 97%  
Kittaukset 95%  
Loppusiivous  
IV-säätötyöt

**Alkavat työt:**

Monena kalusteet VKO31

**Muuta:** Laajennusosan tiiveysmittaus VKO31  
Erityinen palotarkastus VKO31  
LVI-viranomaistarkastus VKO31  
Joonas Hilakari ja Muamer Petak palaavat lomilta maanantaina

**Turvallisuus: TR-mittaus 24.7.2020 95,0%**

**Terveisin** Pekka Alanne



**Kuva 1. Takapihan tukimuurin kaide**



**Kuva 2. Takapihan portaiden kaiteet**

