

**Valmistuneet työt**

Saneerausosan alapohjan kapilaarikatko sepelin asennus

Saneerausosan radonkaistojen asennus

Saneerausosan alapohjan eristys

Meneillään olevat työt

Saneerausosan alapohjan rauditus

Saneerausosan yläpohjan puurakenteet

Saneerausosan kuorielementtien asennus

Laajennuksen elementtien asennus

Yläkoulun julkisivumuurauksen purku liittymäosin

Alkavat työt:

Saneerausosan alapohjan valu

Saneerausosan salaojat + vierustäytöt

Muuta:

Turvallisuus: TR-mittaus 4.10.2019 93.1%

Terveisin Joonas Hilakari & Carl-Johan Frey

Kuva 1. Yleiskuva



Kuva 2. Saneerausosan yläpohja

