

**Valmistuneet työt**

Salaojat ja sadevesilinjat
Saneerausosan alapohja
Laajennuksen 1.kerroksen elementit

Meneillään olevat työt

Saneeraus, Sääsuojan asennus
Saneeraus, Vierustäytöt
Saneeraus, Yläpohjan puurakenteet
Saneeraus, Alakerran hionnat

Alkavat työt:

Saneeraus, Vesikaton purku
Laajennus, 2.krs deltapalkit ja ontelolaatat

Muuta:

Turvallisuus: TR-mittaus 18.10.2019 92,2%

Terveisin Joonas Hilakari & Carl-Johan Frey

Kuva 1. Ontelosaumavalu käynnissä



Kuva 2. Sääsuojan telineiden asennus käynnissä

