

**Valmistuneet työt**

Salaojat ja sadevesilinjat
Kuorielementtien asennus
Saneeraus, sääsuoja
Saneeraus, tiilikaton purku
Saneeraus, Fuktisoloin asennus

Meneillään olevat työt

Saneeraus, julkisivun koolaus
Saneeraus, vesikaton puutyöt
Saneeraus, välipohjien rakenteet

Alkavat työt:

Saneeraus, vesikaton peltityöt
Laajennus, 3.krs elementit

Muuta:

Turvallisuus: TR-mittaus 1.11.2019 90,9%

Terveisin Joonas Hilakari & Carl-Johan Frey

Kuva 1. Ontelosaumavalu käynnissä 2.kerros katto



Kuva 2. Säätösuojan telineiden asennus käynnissä

