

**Valmistuneet työt**

Saneeraus,alushuopa  
Saneeraus,uudet kattotuolit asennettu  
Laajennus,IV-konehuoneen lattia valettu  
Laajennus,höyrynsulkuhuopa asennettu

**Meneillään olevat työt**

Saneeraus,liikuntasalin yläpohjan villoitus  
Saneeraus,vesikaton peltityöt  
Saneeraus,tiivistystyöt  
Laajennus,vesikaton puutyöt  
Laajennus,julkisivun koolaus  
Laajennus,paikallavaluportaat

**Alkavat työt:**

Saneeraus,tasoitetyöt  
Saneeraus,julkisivun villoitus  
Laajennus,yhdyskäytävän höyrynsulkuhuopa

**Muuta:**

**Turvallisuus: TR-mittaus 22.11.2019. 92,2%**

**Terveisin** Joonas Hilakari , Carl-Johan Frey & Muamer Petak

Kuva 1. Saneerausosan vesikatto



Kuva 2. Saneerausosan peltityöt alkaneet

