

**Valmistuneet työt**

Saneeraus,öljysäiliöt asennettu

Saneeraus, väliseina muuraus valmis

Laajennus,IV-konehuoneen metalliportaatt asennettu

Meneillään olevat työt

Saneeraus,musikkiluokan yläpohjan villoitus

Laajennus,kattoristikoiden asennus

Laajennus,metalli-ikkuna asennus

Laajennus,putkityöt

Alkavat työt:

Saneeraus, tasoite ja maalaus työt

Saneeraus,ikkuna-asennus

Laajennus,vesikaton aluskate ja ruoteet

Laajennus, IV-konehuoneen tuulensuoja ja villoitus

Muuta:

Turvallisuus: TR-mittaus 13.12.2019. 93,4%

Terveisin Joonas Hilakari , Carl-Johan Frey & Muamer Petak

Kuva 1. Saneerausosan öljysäiliöt.



Kuva 2. Saneerausosan väliseinien muuraus.

