

**Valmistuneet työt**

Liikuntasalin valkokangas
Liikuntasalin taustaverhot
Tiiveysmittaus

Meneillään olevat työt

Loppusiivous
Viimeistelyt

Alkavat työt:

Kohteen luovutus

Muuta: Käyttöönotto tiistai 4.8.2020
Erityinen palotarkastus 4.8.2020
Luovutus 10.8.2020

Turvallisuus: TR mittauksia ei tehdä enää

Terveisin Pekka Alanne

Kuva 1. Yhdyskäytävä



Kuva 2. 2.krs wc käytävä



Kuva 3. Siivoushuone



Kuva 4. Opetustila



Kuva 5. Opetustila

